





# SITZBÄNKE RÖDERMARK – WALDACKER

ERARBEITET VON: FR. WALTER; FR. BELLWINKEL-HAHN; H. FRIß U.H. OHNESORG



## Legende:

-  = Keine Überarbeitung notwendig (Anzahl 17).
-  = Eine Überarbeitung notwendig (Anzahl 21).
-  = Sitzbank Neuplatzierungsvorschläge (Anzahl 8).













# SITZBÄNKE RÖDERMARK – WALDACKER

ERARBEITET VON: FR.WALTER; FR. BELLWINKEL-HAHN; H.FRIEß U.H. OHNESORG

Bez.	GPX - Koordinaten		Abf.-Beh.	BA	Zustand	Bild
W-01	N49 59.874	E8 49.363	Ja	J	<b>Zustand:</b> abgewaschen evtl. Lasur/Lack <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> Schattig/ruhig <b>Blickfeld:</b> geringe Aussicht	
W-02	N50 00.114	E8 49.384	Nein	N	<b>Zustand:</b> Keine Überarbeitung notwendig <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> schattig/ruhig <b>Blickfeld:</b> geringe Aussicht	
W-03	N50 00.041	E8 49.531	Ja	J	<b>Zustand:</b> Überarbeitung notwendig <b>Standort:</b> in Ordnung <b>Lage:</b> sonnig/ruhig <b>Blickfeld:</b> gute Aussicht	
W-04	N49 59.929	E8 49.711	Ja	N	<b>Zustand:</b> Keine Überarbeitung notwendig <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> Halbschatten <b>Blickfeld:</b> gute Aussicht	
W-05	N50 00.040	E8 49.820	Ja	N	<b>Zustand:</b> Keine Überarbeitung notwendig <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> sonnig <b>Blickfeld:</b> gute Aussicht	
W-06	N49 59.973	E8 49.671	Nein	N	<b>Zustand:</b> Keine Überarbeitung notwendig (neu?) <b>Standort:</b> neuer Standort? <b>Lage:</b> Halbschatten <b>Blickfeld:</b> Blick auf Sendemast	
W-07	N50 00.125	E8 49.845	Nein	J	<b>Zustand:</b> 1 Brett leicht verrottet, Überarbeitung notwendig <b>Standort:</b> in Ordnung <b>Lage:</b> schattig/ruhig <b>Blickfeld:</b> begrenzte Aussicht	
W-08	N50 00.339	E8 49.358	Ja	N	<b>Zustand:</b> <del>Bank zerstört</del> <b>August 14 - vollständig erneuert</b> <b>Standort:</b> in Ordnung <b>Lage:</b> schattig/ruhig <b>Blickfeld:</b> gute Aussicht	
W-09	N50 00.343	E8 49.598	Nein	N	<b>Zustand:</b> Oberfläche bemalt sonst i. O. <b>Standort:</b> in Ordnung. <b>Lage:</b> schattig/ruhig <b>Blickfeld:</b> begrenzte Aussicht	
W-10	N50 00.418	E8 49.219	Ja	J	<b>Zustand:</b> Überarbeitung notwendig <b>Standort:</b> in Ordnung <b>Lage:</b> sehr schattig <b>Blickfeld:</b> begrenzte Aussicht	

# SITZBÄNKE RÖDERMARK – WALDACKER

ERARBEITET VON: FR.WALTER; FR. BELLWINKEL-HAHN; H.FRIEß U.H. OHNESORG

Bez.	GPX - Koordinaten		Abf.-Beh.	BA	Zustand	Bild
W-11	N50 00.475	E8 48.927	Nein	J	<b>Zustand:</b> Überarbeitung notwendig, geringe Prio. <b>Standort:</b> in Ordnung <b>Lage:</b> sehr schattig <b>Blickfeld:</b> begrenzte Aussicht	
W-12	N50 00.233	E8 48.587	Nein	J	<b>Zustand:</b> Überarbeitung notwendig <b>Standort:</b> in Ordnung <b>Lage:</b> schattig/ruhig <b>Blickfeld:</b> begrenzte Aussicht	
W-13	N49 59.842	E8 48.500	Nein	J	<b>Zustand:</b> 2 Latten müssen ausgetauscht werden <b>Standort:</b> in Ordnung <b>Lage:</b> Halbschatten <b>Blickfeld:</b> begrenzte Aussicht	
W-14	N49 59.615	E8 48.499	Nein	N	<b>Zustand:</b> Keine Überarbeitung notwendig <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> Halbschatten/ruhig <b>Blickfeld:</b> gute Aussicht	
W-15	N49 59.646	E8 48.375	Nein	N	<b>Zustand:</b> Keine Überarbeitung notwendig <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> schattig/ruhig <b>Blickfeld:</b> gute Aussicht	
W-16	N49 59.738	E8 48.571	Nein	J	<b>Zustand:</b> Oberfläche überarbeiten/ freischneiden <b>Standort:</b> in Ordnung <b>Lage:</b> schattig/ruhig <b>Blickfeld:</b> begrenzte Aussicht	
W-17	N49 59.515	E8 48.673	Nein	N	<b>Zustand:</b> Keine Überarbeitung notwendig (Infotafel reinigen) <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> Halbschatten <b>Blickfeld:</b> gute Fernsicht	
W-18	N49 59.400	E8 48.643	Nein	J	<b>Zustand:</b> Brett austauschen <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> Halbschatten/ ruhig <b>Blickfeld:</b> geringe Aussicht	
W-19	N49 59.384	E8 48.757	Nein	N	<b>Zustand:</b> Keine Überarbeitung notwendig <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> Halbschatten <b>Blickfeld:</b> gute Aussicht	
W-20	N49 59.423	E8 49.351	Nein	J	<b>Zustand:</b> Lasur/Lackierung evtl. überarbeiten <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> sonnig/ laut <b>Blickfeld:</b> gute Aussicht	
W-21	N49 59.453	E8 49.376	Ja	J	<b>Zustand:</b> Lasur/Lackierung evtl. überarbeiten <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> Halbschatten/ Laut <b>Blickfeld:</b> gute Aussicht	
W-22	N49 59.337	E8 49.362	Ja	J	<b>Zustand:</b> Überarbeitung notwendig <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> Sonnig/ laut <b>Blickfeld:</b> gute Aussicht	

# SITZBÄNKE RÖDERMARK – WALDACKER

ERARBEITET VON: FR.WALTER; FR. BELLWINKEL-HAHN; H.FRIEß U.H. OHNESORG

Bez.	GPX - Koordinaten		Abf.-Beh.	BA	Zustand	Bild
W-23	N49 59.255	E8 49.690	Ja	J	<b>Zustand:</b> <i>Überarbeitung notwendig</i> <b>Standort:</b> <i>In Ordnung</i> <b>Lage:</b> <i>sonnig/ ruhig</i> <b>Blickfeld:</b> <i>gute Fernsicht</i>	
W-24	N49 59.397	E8 49.783	Nein	N	<b>Zustand:</b> <i>Keine Überarbeitung notwendig</i> <b>Standort:</b> <i>In Ordnung</i> <b>Lage:</b> <i>sonnig/ ruhig</i> <b>Blickfeld:</b> <i>gute Aussicht</i>	
W-25	N49 59.593	E8 49.808	Nein	J	<b>Zustand:</b> <i>Lasur/Lackierung evtl. überarbeiten</i> <b>Standort:</b> <i>In Ordnung</i> <b>Lage:</b> <i>Halbschatten</i> <b>Blickfeld:</b> <i>gute Aussicht</i>	
W-26	N50 00.093	E8 48.942	Nein	N	<b>Zustand:</b> <i>Keine Überarbeitung notwendig</i> <b>Standort:</b> <i>In Ordnung</i> <b>Lage:</b> <i>Halbschatten</i> <b>Blickfeld:</b> <i>gute Aussicht (Glascontainer + B459)</i>	
W-27	N50 00.088	E8 48.945	Ja	N	<b>Zustand:</b> <i>Keine Überarbeitung notwendig</i> <b>Standort:</b> <i>In Ordnung</i> <b>Lage:</b> <i>Vollschatten</i> <b>Blickfeld:</b> <i>gute Aussicht (Glascontainer + B459)</i>	
W-28	N49 59.749	E8 48.813	Nein	J	<b>Zustand:</b> <i>Überarbeitung notwendig (Brett zerst.)</i> <b>Standort:</b> <i>In Ordnung</i> <b>Lage:</b> <i>Halbschatten/ruhig</i> <b>Blickfeld:</b>	
W-29	N50 00.071	E8 48.926	Nein	N	<b>Zustand:</b> <i>Keine Überarbeitung notwendig</i> <b>Standort:</b> <i>In Ordnung</i> <b>Lage:</b> <i>Halbschatten/ sehr laut</i> <b>Blickfeld:</b> <i>gute Aussicht (B459)</i>	
W-30	N49 59.974	E8 49.046	Nein	J	<b>Zustand:</b> <i>Überarbeitung notwendig</i> <b>Standort:</b> <i>In Ordnung</i> <b>Lage:</b> <i>Halbschatten/ sehr laut</i> <b>Blickfeld:</b> <i>gute Aussicht (B459)</i>	
W-31	N50 00.181	E8 48.740	Ja	N	<b>Zustand:</b> <i>Keine Überarbeitung notwendig</i> <b>Standort:</b> <i>In Ordnung (Spielplatz)</i> <b>Lage:</b> <i>sonnig</i> <b>Blickfeld:</b> <i>begrenzte Aussicht</i>	
W-32	N50 00.182	E8 48.726	Ja	N	<b>Zustand:</b> <i>Keine Überarbeitung notwendig</i> <b>Standort:</b> <i>In Ordnung (Spielplatz)</i> <b>Lage:</b> <i>schattig</i> <b>Blickfeld:</b> <i>begrenzte Aussicht</i>	
W-33	N50 00.119	E8 49.061	Ja	N	<b>Zustand:</b> <i>Keine Überarbeitung notwendig</i> <b>Standort:</b> <i>In Ordnung (Bürgertreff)</i> <b>Lage:</b> <i>Halbschatten/geringer Verkehrslärm</i> <b>Blickfeld:</b> <i>Kreuzung Goethestr.-Lindenweg</i>	
W-34	N49 59.992	E8 49.425	Nein	N	<b>Zustand:</b> <i>Keine Überarbeitung notwendig</i> <b>Standort:</b> <i>In Ordnung (Spielplatz Lerchenberg)</i> <b>Lage:</b> <i>Vollschatten/ruhig</i> <b>Blickfeld:</b> <i>Spielplatz gut einsehbar</i>	

# SITZBÄNKE RÖDERMARK – WALDACKER

ERARBEITET VON: FR.WALTER; FR. BELLWINKEL-HAHN; H.FRIEß U.H. OHNESORG

Bez.	GPX - Koordinaten		Abf.-Beh.	BA	Zustand	Bild
W-35	N49 59.997	E8 49.436	Ja	J	<b>Zustand:</b> Holzlatten total verwittert <b>Standort:</b> In Ordnung (Spielplatz Lerchenberg) <b>Lage:</b> Halbschatten/ruhig <b>Blickfeld:</b> Spielplatz gut einsehbar	
W-36	N50 00.004	E8 49.442	Nein	J	<b>Zustand:</b> Lasur/Lackierung evtl. überarbeiten <b>Standort:</b> In Ordnung (Spielplatz Lerchenberg) <b>Lage:</b> sonnig/ruhig <b>Blickfeld:</b> Spielplatz gut einsehbar	
W-37	N50 00.268	E8 49.034	Nein	J	<b>Zustand:</b> Lasur/Lackierung evtl. überarbeiten <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> Halbschatten/ruhig <b>Blickfeld:</b> Kreuzung Jägerstr. –An der Hühnerhecke	
W-38	N49 59.174	E8 48.824	Nein	J	<b>Zustand:</b> Keine Überarbeitung notwendig aber Gras schneiden <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> sonnig/ laut <b>Blickfeld:</b> gute Aussicht (B459)	
W39	N49 59.816	E8 48.510	Nein	J	<b>Zustand:</b> Reinigen/ Gestrüpp schneiden <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> Vollschaten <b>Blickfeld:</b> Begrenzte Aussicht	
W40	N49 59.748	E8 48.483	Nein	J	<b>Zustand:</b> Reinigen/ Gestrüpp schneiden <b>Standort:</b> In Ordnung <b>Lage:</b> Vollschaten <b>Blickfeld:</b> Begrenzte Aussicht	

Anzahl der erfassten Sitzbänke	40
Anzahl der zu überarbeiteten Sitzbänke	22 (55 %)
Anzahl ohne Bemängelung	18 (45 %)